

Digitale tachograaf (1B-1C) – Werkfiche (gedurende 4 jaar bewaren)

Datum: 11/09/2019

Fiche nr: S/2019/0010



Aard activiteit

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Installatie | <input checked="" type="checkbox"/> | Vervangen anal./digitale 1B | <input type="checkbox"/> | Download op vraag bedrijf | <input type="checkbox"/> |
| Inspectie | <input type="checkbox"/> | Download onmogelijk | <input type="checkbox"/> | Aanpassing horloge <20 min | <input type="checkbox"/> |
| Interventie | <input type="checkbox"/> | Nieuw voertuig | <input checked="" type="checkbox"/> | | |


1. Installateur

| | |
|---|------------------------------|
| Naam: PHELECT SPRL | Erkenningsnr.: TDT351 |
| Adres: Straat: Rue des Trois Entités 15 | |
| Postcode: 4890 | Gemeente: THIMISTER-CLERMONT |



2-4 Voertuig

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Merk: CITROEN | Type: JUMPER | | |
| Chassis nr: WMA06XZZ6KP131374  | Land/nummerplaat: 1WHX908  | | |
| Datum 1 ^{ste} inschrijving: 05/09/2019 | Land van inschrijving: België B | | |
| ADR voertuig: <input type="checkbox"/> | Vrachtwagen: <input checked="" type="checkbox"/> | Trekker: <input type="checkbox"/> | Bus: <input type="checkbox"/> |
| « w » waarde: 8671 imp/km | Afstelling snelheid: 90 km/h | | |
| Banden | Effectieve gemiddelde wielomtrek: l = 3161 mm | | |
| | Bandenmaat: 315/70R22,5 | Druk: 8,00 bar | |
| Eigenaar | Naam: PHELECT SPRL | | |
| | Adres: RUE DES TROIS ENTITES 15 | | |
| | Postcode: B 4690 | Gemeente: THIMISTER - CLERMONT | |

3. Tachograaf

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Merk: CONTINENTAL AUTOMOTI | Type: 1381.1511043002  | |
| Serienr: 0010044854 | Homologatie nr: e1-84 | « k » waarde: 8671 imp/km |
| km stand in: 5 Km | 2 ^{de} snelheidssignaal: GNSS | Conform 1 ^{ste} inschrijving: <input checked="" type="checkbox"/> |


4. Bewegingssensor

| | | |
|--|--|--|
| Merk: CONTINENTAL AUTOMOTI | Fabricagedatum: __/__/__  | |
| Serie nr: 0020069919  | Homologatie nr: e1-0002 | Conform 1 ^{ste} inschrijving: <input checked="" type="checkbox"/> |



7. GNSS

| | |
|----------------------------------|---|
| Extern: <input type="checkbox"/> | Serie nr:  |
|----------------------------------|---|

7. DSRC-VU

| | |
|---|--|
| Extern: <input checked="" type="checkbox"/> | Serie nr: 0191540674  |
|---|--|

Controle op manipulatiesystemen (voor de periodieke inspectie)

| | | | |
|---|---|--|---|
| Manipulatie verslag: <input type="checkbox"/> | Nummer:  | Gegevens installatieplaatje:  | |
| Staat | Verzegeling: <input checked="" type="checkbox"/> | Behuizing VU: <input checked="" type="checkbox"/> | Bewegingssensor: <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Overeenkomst gegevens VU (ticket)/installatieplaatje: <input checked="" type="checkbox"/> | Zenderfout afwezig: <input checked="" type="checkbox"/> | Veiligheidsdefect afwezig: <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | Fout 2 ^{de} v-signaal afwezig: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Overeenkomst serienummers | Geheugen VU | Installatieplaatje | |
| VU: / | 0010044854 | <input type="text" value="OK"/> | |
| Bewegingssensor: 0020069919 | <input checked="" type="checkbox"/> | / | |
| GNSS extern: <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| DSRC-VU extern: <input checked="" type="checkbox"/> | 0191540674 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Overeenkomst nummers verzegelingen | Geheugen VU | Installatieplaatje | |
| Bewegingssensor: <input type="checkbox"/> | | <input type="text"/> | |
| : | | <input type="text"/> | |
| : | | <input type="text"/> | |
| : | | <input type="text"/> | |
| : | | <input type="text"/> | |

12. Onregelmatigheden

8. Metingen

a) Eigenschappen van de aangedreven wielen

| *Bij « heropgesneden » banden, voorafgaand een « R » toevoegen bij profieldiepte. | Links (as 1) | Rechts (as1) | Links (as 2) | Rechts (as 2) | Links (as 3) | Rechts (as 3) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bandenmaat: | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | | | | |
| Druk (bar): | 8,00 | 8,00 | | | | |
| Profiel diepte (mm)*: | <input type="checkbox"/> 12,3 | <input type="checkbox"/> 12,5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Afstand (5) omw (mm): | 3160 | 3162 | | | | |
| Gemiddelde l-waarde: | 3161 mm | | | | | |

b) « w » waarde van het voertuig

| | | | |
|-------------|------|--|--|
| Meting 1: | 8672 | | |
| Meting 2: | 8671 | | |
| Meting 3: | 8670 | | |
| Gemiddelde: | 8671 | | |

Meetbaan lengte: Bank m

w: 8671 imp/km
w + 1%: imp/km

5-7. Controle van de tachograaf

| | | | |
|--|--|---|--|
| GNSS | Lengtegraad: 553.1 | Breedtegraad: 5038.2 | Test OK: <input checked="" type="checkbox"/> |
| DSRC | ECHO test DSRC: <input checked="" type="checkbox"/> Veiligheidstest DSRC: <input checked="" type="checkbox"/> | Uitgebreide veiligheidstest DSRC: <input type="checkbox"/> Datum periodieke inspectie via DSRC: 11/09/2019 | |
| Afwijking klok: | 0,2 s/dag | Display: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Klok en tijdsafstelling: | <input checked="" type="checkbox"/> | Printer: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Bedieningstoetsen: | <input checked="" type="checkbox"/> | Alarmindicatie: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Tijdsgroepen: | <input checked="" type="checkbox"/> | Gegevensopslag tachograaf: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Werking kaartlezer 1 & 2: | <input checked="" type="checkbox"/> | Gegevensopslag kaart: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Sensortest met externe kabel: | <input type="checkbox"/> | 11. Certificaat van (onmogelijkheid van) download: <input type="checkbox"/> | |
| Totalisator | Tachograaf: 1000 m | Tester: 1000 m | |
| Volgorde van de metingen: | 1 | 2 | 3 |
| Snelheden ingesteld op de tester (km/h): | 20 | 90 of 100 | 180 |
| Snelheden gelezen op de tachograaf (km/h): | 20 | 90 | 180 |

6-9. Eindcontrole

| | |
|------------------------------|----------|
| Kilometerstand bij aankomst: | km |
| Kilometerstand bij vertrek: | km |
| Afgelegde afstand: | 1,500 km |
| Afstand van testparcours: | 1,500 km |
| Verschil: | 0 m |

Besluit

2% :


10. Verzegelingen

| Verzegelingen van de fabrikant van de VU | Verzegelingen van de installateur |
|--|-----------------------------------|
| Plaats | Plaats |
| Serienummer | Serienummer |
| Frontpaneel VU: | Batterij VU: |
| Behuizing VU 1: 04533943 | Bewegingssensor: UN00006093 |
| Behuizing VU 2: | Installatieplaatje: Klever |
| Batterij : VDO | VU fiche achteraan: |
| : | : |
| : | : |

13. Opmerkingen

| |
|--|
| |
|--|


14. Installatieplaatje

| | |
|---------------------------------------|--|
| N° VU: 0010044854 | Erkenningsnr: TDT351  |
| ©: 315/70R22,5 | Verzegeling nr 1: UN00006093 |
| l: 3161 mm | Verzegeling nr 2: |
| w: 8671 Imp/km | Verzegeling nr 3: |
| k: 8671 Imp/km | Verzegeling nr 4: |
| GNSS extern: <input type="checkbox"/> | Verzegeling nr 5: |
| GNSS nr: | VRN: B/1WHX908 |
| DSRC-VU nr: 0191540674 | VIN: WMA06XZZ6KP131374 |
| | Datum: 11/09/2019 |

Wij bevestigen dat alle controles volgens de geldende EG reglementering betreffende het controle apparaat werden uitgevoerd.

| |
|-----------------------------------|
| Nr werkplaatskaart: B211000000190 |
| Naam techniker: BUNTINX Erwin |
| Uitgevoerd te: THIMISTER-CLERMONT |
| Op: 11/09/2019 |

Handtekening:

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------|--|----------------|-----|
| PLAQUETTE D'INSTALLATION |  | PHELECT BVBA | INSTALLATIEPLAATJE | | | |
| | | Rue des Trois Entités 15 | | <table border="1"><tr><td>TDT</td></tr><tr><td>351</td></tr></table> | TDT | 351 |
| | TDT | | | | | |
| | 351 | | | | | |
| | | 4890 Thimister-Clermont | | | | |
| | | +32(0)87/56.02.74 | | | | |
| | | l: 3161 mm | | w: 8671 imp/km | k: 8671 imp/km | |
| | | © 315/70R22,5 | | VU nr: 0010044854 | | |
| | | Seal 1: UN00006093 | | Ext. GNSS: <input type="checkbox"/> | | |
| | | Seal 2: | | DSRC-VU: 0191540674 | | |
| | Seal 3: | VRN: B/1WHX908 | | | | |
| | Seal 4: | VIN: WMA06XZZ6KP131374 | | | | |
| | Seal 5: | Date: 11/09/2019 | | | | |